

GEZ NR 3

KARTA ADRESOWA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

1. Nazwa: kościół parafialny pw. Michała Archanioła wraz z cmentarzem przykościelnym

2. Czas powstania: XV w.

3. Miejscowość:

BLANKI

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację:



4. Adres: Blanki, dz. geod. nr 31

5. Przynależność administracyjna:

województwo: warmińsko-mazurskie

powiat: lidzbarski

gmina: Lidzbark Warmiński (gmina wiejska)

6. Formy ochrony:

Rejestr zabytków: A-1152 z 3.09.1968

Widok bryły kościoła z SW na NE

8. Historia, opis i wartości Historia: Pierwsze wzmianki o planowaniu budowy kościoła w Blankach pochodzą z czasu lokacji wsi w 1363 roku. Budowa została podjęta z inicjatywy jej założyciela, wójta krajowego Henryka Lutra. Z zachowanych informacji wiadomo, że w 1437 roku świątynia stała się kościołem parafialnym, a jej patronem został św. Michał. Ponownej jej konsekracji dokonano w 1868 roku. Wówczas też dodano jej tytuł św. Apolonii. Około 1870 roku do korpusu budowli dostawiono wieżę dzwonniczą. Wnętrze restaurowano w latach 1892, 1964 i 1974. Obecnie jest on filią kościoła parafialnego w Żegotach. W 2000 roku, w trakcie prac konserwatorskich, odkryto na ścianach i stropie świątyni średniowieczne polichromie. Opis: Kościół orientowany, salowy, rozmieszczony na rzucie prostokąta, dolna część ścian murowana z kamieni polnych, górna z wypalanej cegły; na tej przestrzeni otynkowany. Do korpusu przylegają dobudówki: zakrystia od wschodu, kaplica od południa i wieża od zachodu. Kaplica boczna murowana z cegły, na planie kwadratu. Analogiczna zakrystia. Wieża dzwonnicza na kamiennym cokole, wyżej murowana z cegły, górne kondygnacje drewniane. Wieńczenie iglicą. Korpus, zakrystia i kaplica boczna przykryta oddzielnymi dachami dwuspadowymi. Nad wieżą dach czterospadowy. Elewacje nawy i przybudówek zdobione prostym fryzem opaskowym wykonanym w tynku. W ścianie szczytowej, zachodniej zachowane gotyckie ostrołukowe otwory okienne i blendy. W 2000 roku w świątyni odsłonięte zostały gotyckie malowidła (na ścianach i stropie) przedstawiające ornamenty ze stylizowaną wicią roślinną, geometryczne, krzyże, gwiazdki, i draperie. Wokół kościoła znajduje się cmentarz przykościelny, obecnie niemal całkowicie zatarty na powierzchni. Wartości: Kościół w Blankach stanowi jeden z przykładów warmińskich kościołów gotyckich, stanowiących charakterystyczny element krajobrazu kulturowego regionu.	9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji Obiekt w dobrym stanie. Remonty prowadzone są zgodnie z przepisami prawa i pod nadzorem WKZ. Wszelkie działania przy zabytku mogą być prowadzone po uzyskaniu i na podstawie pozwolenia wydanego przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.	
	10. Wykonanie karty (autor, data i podpis) Dr Małgorzata Karczeńska, 15.11.2023	11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)* * dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków