

GEZ NR 6

KARTA ADRESOWA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

3. Miejscowość:

BUGI

1. Nazwa: kaplica filialna pw. św. Wojciecha

2. Czas powstania: 1. połowa XIX w.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację:



4. Adres: Bugi, dz. geod. nr 20

5. Przynależność administracyjna:

województwo: warmińsko-mazurskie

powiat: lidzbarski

gmina: Lidzbark Warmiński (gmina
wiejska)

6. Formy ochrony:

Rejestr zabytków: A-4023 z 4.12.1997
r.

Widok ściany frontowej i wzdłużnej z SE na NW

8. Historia, opis i wartości Historia: Kaplicę wzniesiono w 1. połowie XIX w. przy rozwidleniu dróg w północnej części wsi. Kaplicę poświęcono Świętemu Wojciechowi i jest ona filią kościoła w Babiaku. Opis: Rozmieszczona na planie prostokąta, na kamiennym fundamencie, murowana, tynkowana. Otwory okienne i drzwiowy ujęte łukiem półpełnym, w opaskach. W szczycie analogiczna wnęka na krucyfiks. Nad nią, w połaciach dwuspadowego dachu wieżyczka z dzwonem. Wartości: Kaplica stanowi cenny przykład warmińskiej architektury sakralnej. Kaplice filialne są charakterystycznym elementem dziedzictwa i krajobrazu kulturowego Warmii i z tego powodu powinny być otoczone ochroną i opieką ze strony urzędów oraz mieszkańców.	9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji Kaplica zachowana w dobrym stanie, jednak wymaga remontu: osuszenia fundamentów i wymiany elewacji. Prace należy prowadzić na podstawie pozwolenia Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wszelkie działania przy zabytku mogą być prowadzone po uzyskaniu i na podstawie pozwolenia wydanego przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
10. Wykonanie karty (autor, data i podpis) Dr Małgorzata Karczevska, 15.11.2023	11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)* * dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków