

GEZ NR 30

KARTA ADRESOWA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

1. Nazwa: zespół zabudowy folwarcznej: obora, obora-stajnia, stodoła, stodoła z wiatą, spichlerz, zespół stawów, ogród

2. Czas powstania: 1. ćwierć XX w.

3. Miejscowość:

PILNIK

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację:



4. Adres: Pilnik, dz. geod. nr 5/46, 5/49, 5/50, 5/52

5. Przynależność administracyjna:

województwo: warmińsko-mazurskie

powiat: lidzbarski

gmina: Lidzbark Warmiński (gmina wiejska)

6. Formy ochrony:

Rejestr zabytków: nie



Widok części budynków gospodarczych z NE na SW i NW na SE

8. Historia, opis i wartości Historia: Zespół folwarczny wzniesiony na początku XX w., składający się z budynków gospodarczych otaczających podwórze gospodarcze. Opis: Folwark znajdował się na południe od dworu. W jego skład wchodzi: obora, obora-stajnia, dwie stodoły, w tym jedna z wiatą, spichlerz, budynki gospodarcze oraz tereny zieleni urządzonej: ogród i stawy. Wartości: Założenia dworsko-folwarczno-parkowe, w tym ich poszczególne elementy, są charakterystycznym elementem zabytkowego krajobrazu kulturowego Warmii oraz świadectwem procesów osadniczych tego terenu.	9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji Obecnie, budynki zespołu folwarcznego są wykorzystywane w działalności rolniczej. Ich stan jest niezadowalający, podobnie jak większości tego typu obiektów w regionie. Nie uległy znaczącym przekształceniom, jednak brak remontów skutkuje pogarszaniem się stanu technicznego. Konieczne jest rozpoczęcie prac renowacyjnych prowadzonych zgodnie z wytycznymi WKZ. Wszelkie działania przy zabytku mogą być prowadzone po uzyskaniu i na podstawie pozwolenia wydanego przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.	
	10. Wykonanie karty (autor, data i podpis) Dr Małgorzata Karczeńska, 14.11.2023	11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)* * dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków