

GEZ NR 32

KARTA ADRESOWA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

3. Miejscowość:

PILNIK

1. Nazwa: trojak w zespole dworsko-folwarcznym

2. Czas powstania: 1. ćwierć XX w.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację:



4. Adres: Pilnik 15, dz. geod. nr 5/7

5. Przynależność administracyjna:

województwo: warmińsko-mazurskie

powiat: lidzbarski

gmina: Lidzbark Warmiński (gmina wiejska)

6. Formy ochrony:

Rejestr zabytków: nie

Widok ściany frontowej i szczytowej z NW na SE

8. Historia, opis i wartości Historia: Budynek wzniesiony na początku XX w. Opis: Rozmieszczony na planie prostokąta, posadowiony na kamiennych fundamentach, jednokondygnacyjny, murowany z cegły, nietynkowany. Ściany wzdłużne pierwotnie sześćoosiowe, z otworami drzwiowymi w co drugiej osi; szczytowe dwuosiowe, okienne, obecnie przekształcone. Wszystkie otwory ujęte łukiem półpełnym. Dach dwuspadowy kryty dachówką. Wartości: Budynek stanowi typowy element zabudowy folwarcznej – domu sześciorodzinnego przeznaczonego dla pracowników rolnych. Zespoły dworsko-folwarczne są charakterystycznym elementem krajobrazu kulturowego regionu.	9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji Budynek zachowany w dobrym stanie, z nieznacznymi przekształceniami w zakresie kształtu i stolarki okiennej. Obiekt wymaga prac remontowych, które powinny zostać przeprowadzone zgodnie z wytycznymi WKZ. Wszelkie działania przy zabytku mogą być prowadzone po uzyskaniu i na podstawie pozwolenia wydanego przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.	
	10. Wykonanie karty (autor, data i podpis) Dr Małgorzata Karczeńska, 14.11.2023	11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)* * dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków