

GEZ NR 34

KARTA ADRESOWA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

3. Miejscowość:

ROGÓŻ

1. Nazwa: ogrodzenie wokół kościoła św. Barbary

2. Czas powstania: przełom XIX i XX w.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację:



4. Adres: Rogóż, dz. geod. nr 253/1

5. Przynależność administracyjna:

województwo: warmińsko-mazurskie

powiat: lidzbarski

gmina: Lidzbark Warmiński (gmina wiejska)

6. Formy ochrony:

Rejestr zabytków: nie

Widok ogrodzenia z W na E

8. Historia, opis i wartości Historia: Ogrodzenie terenu cmentarza przykościelnego i kościoła wzniesione na przełomie XIX i XX w. w stylu neogotyckim. Opis: Murowane z cegły, z ozdobnymi blendami i pseudopilastrami, nieotynkowane. Brama wejściowa trójdzielna, z przejazdem bramnym w środkowej osi i furtkami w bocznych. Nad bramą wieżyczki z blendami w każdej ze ścian, zwieńczone dwuspadowymi daszkami. Wartości: Murowane ogrodzenia są cennym elementem dziedzictwa sakralnego Warmii. Przez wykorzystanie neostylu nawiązują do architektury świątyni tworząc charakterystyczną część krajobrazu kulturowego regionu.	9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji Obiekt zachowany w dobrym stanie, jednak wymaga prac renowacyjnych, które powinny zostać przeprowadzone zgodnie z wytycznymi WKZ. Wszelkie działania przy zabytku mogą być prowadzone po uzyskaniu i na podstawie pozwolenia wydanego przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.	
	10. Wykonanie karty (autor, data i podpis) Dr Małgorzata Karczeńska, 14.11.2023	11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)* * dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków